

INSTRUKCIJA METĀLA LOKŠŅU UZGLABĀŠANAI UN TRANSPORTĒŠANAI


Šī instrukcija paredzēta, lai nodrošinātu metāla jumtu drošu transportēšanu un uzglabāšanu un palīdzētu saglabāt to kvalitāti. Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, gan uzglabāšanas, gan transportēšanas procesā.

1. TRANSPORTĒŠANA

Pārvietojot metāla loksnes, jāievēro piesardzība. Ņemiet vērā, ka loksnes ir pakļautas riskam sabojāties, ja tās netiks pareizi transportētas un uzglabātas. Nesot tās jāsatver rievjumu vietās. Ja loksnes tiks pārvietotas viena uz otras vai uz cietas virsmas, tas var sabojāt krāsas pārklājumu.



Att. 1



Att. 2

2. UZGLABĀŠANA

Parasti loksnes var uzglabāt oriģinālajā iepakojumā aptuveni trīs nedēļas pēc piegādes no noliktavas. Ja nepieciešams uzglabāt ilgāk, ņemiet aizsargplēvi un ievietojiet starplikas starp loksniem.

Uzglabājot loksnes, novietojiet tās sausā un labi vēdināmā vietā. Loksnes jāuzglabā tā, lai ūdenim būtu iespēja brīvi noplūst. Novietojiet loksnes vismaz 30 cm attālumā no zemes. Lai novērstu karstuma korozijas risku un citus bojājumus, regulāri pārbaudiet un novērtējiet loksnes vizuāli. Ilgstoša uzglabāšana var tikt nodrošināta līdz sešiem mēnešiem pēc piegādes no noliktavas.

3. CITAS SVARĪGAS NORĀDES:

Neatstājiet precī aizsargplēvē tiešos saules staros. Ilgstoša izstrādājuma uzglabāšana aizsargplēvē var sarežģīt to noņemšanu un atstāt līmes traipus uz loksnes pārklājuma.

Uzglabājiet izstrādājumus sausos apstākļos stabilā temperatūrā, pasargājot tos no lielas mitruma un temperatūras svārstībām. Izvairieties no mitruma un ūdens iedarbības, nepareiza uzglabāšana var izraisīt baltus plankumus (cinkotās loksnes un ZN pārklājums) vai baltus un pēc tam melnos plankumus (alucinkotās loksnes), kā arī bojāt pārklājumu.

Ja īslaicīgi ir nepieciešams uzglabāt produktu brīvā dabā (piemēram, uzstādīšanas laikā), novietojiet loksnes leņķī, lai ļautu mitrumam brīvi noplūst no loksnes virsmas. Nodrošiniet, ka loksnes ir labi vēdinātas.

INSTRUKCIJA METĀLA LOKŠŅU APKOPEI

4. LOKŠŅU APKOPE:

Krāsas pārklājums ir atkarīgs no materiāla veida un klimatiskajiem apstākļiem, klasificētiem saskaņā ar EN ISO 12944-2 standartu. Regulāru metāla loksnes mazgāšanu un uzturēšanu palīdzēs saglabāt krāsas pārklājumu. Loksnes ir jāpasargā no dažādiem korozīviem materiāliem, piemēram, sāļiem, skābēm un citiem ķīmiskiem savienojumiem, kas var bojāt to virsmu un pārklājumu. Šādi pasākumi jāveic visu garantijas periodu. Šis darbības palīdzēs saglabāt metāla loksnes kvalitāti un palīdzināt to kalpošanas ilgumu.

Krāsu toni var izbalēt ārējo apstākļu ietekmē. Lokšņu metāla izskata un kvalitātes pasliktināšanos var izraisīt produkta pakļaušana ārkārtīgi augstai vides apstākļu iedarbībai, piemēram, augsts UV līmenis, tieša kaitīgu izgarojumu emisija vai nosēdumi uz jumta virsmas. Uzmanīgi uzstādiet loksnes, lai ierobežotu staigāšanu pa tām un samazinātu krāsas pārklājuma bojājuma risku. Pārvietojoties pa jumtu, uzmanieties, lai neizraisītu deformāciju. Novietojiet kājas uz viļņa iepaklām un valkājiet apavus ar mīkstu zoli, lai pasargātu jumtu no iespējamām bojājuma pazīmēm. Korozijas centriem nekavējoties jānodrošina aizsardzība ar aizsargkrāsas pārklājumu. Lokšņu metāla griešanas un citu bojājumu gadījumā nekavējoties veiciet nepieciešamos koreģējošos pasākumus, lai novērstu turpmākus bojājumus.

Pēc gada ir nepieciešama jumta pārbaude, lai novērtētu lokšņu metāla nolietojumu, salabotu iespējamus bojājumus un noņemtu netīrumus. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no reģiona klimatiskajiem apstākļiem un vietējās vides, kur atrodas jumts. Lokšņu metāla tīrīšanas un apkopes drīkst izmantot tikai šim nolūkam paredzētus mazgāšanas līdzekļus. Ieteicams uzticēt apkopi profesionāliem tīrīšanas speciālistiem. Produktu virsmas jāattīra no lapām, zāles, augsnes un citiem priekšmetiem. Jāpievērš uzmanība netīrām vietām, kurās lietus nenotek pāri, piemēram, zem izvirdījumiem. Šīs instrukcijas ievērošana palīdzēs saglabāt metāla loksnes labā stāvoklī un nodrošinās to ilgu kalpošanas laiku.

5. LOKŠŅU GRIEŠANA:

Griežot lokšņu metālu, neizmantojiet instrumentus, piemēram, leņķa slīpmašīnas, kas izraisa termisko efektu (pēkšņu temperatūras paaugstināšanos). Tā rezultātā tiek bojāts organiskais un metāliskais pārklājums, kas izraisa koroziju. Karstās skaidas izmestas no diska nokrīt uz lokšņu metāla un, iekūstot krāsā, rada korozijas centrus, tāpēc nav ieteicams lietot abrazīvu aprīkojumu, kas atrodas izstrādājuma uzglabāšanas vietas tuvumā. Šim nolūkam piemēroti instrumenti ir šķēres vai metāla griezējs. Pārliecinieties, ka uzstādīšanai izmantotais aprīkojums ir labā stāvoklī un nerada nekādus materiāla bojājumus. SIA "PRODUS" produkti ir jāizmanto saskaņā ar attiecīgo produkta datu lapu, kas pieejama vietnē www.produs.lv. Loksnes, kuras ir garākas par produkta datu lapā ieteiktajām, palielina mehānisku bojājumu risku transportēšanas laikā, apstrādā un uzstādīšanā. Pārāk garas loksnes var tikt deformētas. Tas ir saistīts ar ražošanas tehnoloģiju un materiāla izplešanas temperatūras izmaiņu dēļ. Ja loksnes ir jāsavieno šķērsām, ņemiet starpliku visā pārklājošā slāņa platumā.

6. ATBILDĪBA:

SIA "PRODUS" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir rezultāts nepareizu uzglabāšanas un montāžas vai nepiemērotu materiālu izmantošanas rezultātā. Paldies par saprātīgu un ievērojot šīs norādes, jūs palīdzat nodrošināt mūsu metāla jumtu ilglaicīgu kvalitāti un izturību. Sazināties ar mums, ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija.



Att. 3




Att. 4



Att. 5


INSTRUKCIJA METĀLA LOKŠŅU UZGLABĀŠANAI UN TRANSPORTĒŠANAI




Aizsargplēve ir bez nosacījumiem jānoņem.




Materiāls jāuzglabā sausās un labi vēdināmās telpās. Sargājiet to no pēkšņām temperatūras un mitruma izmaiņām.




Neglabāt agresīvi reaģējošu materiālu tuvumā.




Materiāls ir jāatdala no pamatnes. Katra loksne ir jāatdala ar starplikām vai novietot vertikālā stāvoklī, piem. pret sienu.




Nav pieļaujama Instrumentu lietošana, kuri rada termisku efektu




Loksnes jāsatver aiz reljefa vietām, kur to stingrība ir vislielākā.



Jānovērš lokšņu slīdēšana transportēšanas laikā



Jānovērš lokšņu locīšana transportēšanas laikā.



Īpaša uzmanība jāpievērš garām metāla loksnēm